





- 次の場所には設置しないでください。
木材の経年変化が早まったり、湿気を含むことで難燃剤の液だれや
白い跡が現れる原因となるおそれがあります。
 - ・ 水のかかる場所(キッチン周辺など)
 - ・ 湿気の多い場所(脱衣所など)
 - ・ 直射日光のあたる場所
- 扉部分の木材は自然素材のため木目・色調が大きく異なることがあります。
木目・色調をお選びすることや、それらを理由とした交換はお受けできません。



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属
木ねじ(本体取付用): φ5.1×20 付属

① 感震センサーユニット(ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

主開閉器		一次送り回路	分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様(露出形)		日付	名称		担当
漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	100A	材質	ボックス パネル 扉	鋼板 鋼板 木材	尺度	1/8 (A3基準)	面
3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A								承認	検図 設計 製図	図番
75A	-	16	4		2							色	ボックス、パネル 日塗工 L25-75A	品名
6BU-73-IH KC		BC-1NA	BC-2NA									品番	WHG37202ES2B	品番